



Oznaczenia na rysunku:

- 01 – połać dachu 01
- 02 – połać dachu 02
- 03 – połać dachu 03
- 04 – połać dachu 04
- 05 – latarnia drewniana na dachu 04

TEMAT I ADRES OBIEKTU <b>REMONT DACHU</b> <b>"MARMUR" sp. z o.o.</b> <b>SŁAWNIEWICE 103 dz. nr 373</b> <b>48-300 GŁUCHOŁĄZY</b>	
INWESTOR	
<b>REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY</b> <b>ŚRODOWISKA W OPOLU</b>	
OPRACOWANIE:	
mgr inż. Iwona Stopińska-Hryniuk	
inż. Andrzej Czajkowski	
PRZEDMIOT RYSUNKU/ SKALA	
<b>INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA 3/DACH</b> SKALA 1:100	
DATA	
<b>WRZESIEŃ 2016</b>	
NR RYSUNKU	
<b>05</b>	