



PRZEKRÓJ B-B



ŚCIANA FRONTOWA



Temat: Ekspertyza wskazująca techniczne uwarunkowania przeprowadzenia działań mających na celu poprawę warunków bytowania nietoperzy w sztolni nad Białą Głuchotaską (dz. nr 1468 obręb Głuchotazy) i w sztolni nad Bystrym Potokiem (dz. ew. nr 606 obręb Jarnołtówek)		Objekt: Sztolnia nad Bystrym Potokiem – przekrój B-B, ściana frontowa		Podz. 1:20
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole	Opracowanie: mgr inż. Iwona Stopińska-Hryniuk PPHU "Zbytech" Zbigniew Hryniuk ul. Brzeska 33 49-313 Lubrza	Data: wrzesień 2013	Podpis:	Nr rys. 5